

«СОГЛАСОВАНО»
Глава Евтинского сельского
поселения
" 11 " 2021 г.
/Митин О.В./
подпись Ф.И.О.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор школы
" 11 " 2021 г.
/Новоженова Л.Ю./
подпись Ф.И.О.

«СОГЛАСОВАНО»
(Госавтоинспекцией
муниципального образования)
" " 2021 г.
№ 5
/Ступников П.П./
подпись

ПАСПОРТ

безопасности транспортного средства,
используемого для перевозки детей (автобуса)
(типовой)

Паз 32053-70
(марка, модель)

АТ11542
(государственный регистрационный знак)

(реестровый номер)

| | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------|-------------------------|-------------|-----|
| Кашкаров Сергей Александро вич 10.11.58 | 9907 931629 В, С, D, E до 09.07.2029г. | 27.08.20 21 | 37/33 | 01.03.- 15.03.17 | 08.04.2021г | нет |
|---|---|--------------------|-------|-------------------------|-------------|-----|

4. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:

Михайлова Наталья Васильевна
(Ф.И.О. специалиста)

назначено от 01.08.21 пр. № 8,

прошло аттестацию (переаттестацию) № 0011155 от 26.04.17г

телефон 8 (905) 067-54-04

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя осуществляет: Бабанаква Олеся Михайловна

(Ф.И.О. специалиста)

на основании сертификата №397 от 21.05.19г,

действительного до 21.05.2022г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства осуществляет: Михайлова Наталья Васильевна

(Ф.И.О. специалиста)

на основании диплома №00009 от 06.03.2017г,

действительного до 06.03.2022г

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время: школьная территория с.Евтино, ул.Почтовая,9

меры, исключающие несанкционированное использование - замок, сторож

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля движения автобуса _____

имеется _____, в том числе с использованием систем спутниковой навигации ГЛОНАСС - ООО «Стройавтоматика».

6) Оснащение техническим средством контроля «тахографом»

Тахограф - ТЦА-02НК4, ООО «АС- Телематика», калибровка проведена 17.05.2019

7) Фотографии транспортного средства:

вид спереди, сзади, сбоку (слева, справа), обзорная фотография салона с крайних передних и задних точек (фотоматериалы должны предоставлять возможность полного изучения конструкции транспортного средства).

Вид спереди



Вид сзади



Справа




Обзорная фотография салона со стороны задних сидений



Обзорная фотография салона со стороны водителя



Обзорная фотография места водителя



5. Организация надзора за эксплуатацией

Ответственный сотрудник Госавтоинспекции:

Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Марченко А.А. приказ № 1л/с
от 09.01.2021года

(должность, звание, Ф.И.О., номер приказа (распоряжения))

Дата и место проверки выполнения установленных требований при эксплуатации
специализированного транспортного средства:

Выявленные нарушения _____

Принятые меры _____

Иные сведения _____
